

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka: **„Kompostárna Mostky“**

Zadavatel : Město Kaplice
Sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
Zastoupený: Mgr. Libor Lukš, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 zákona:

Ing. Martin Čada, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel v písemné elektronické podobě dne 05. 05. 2025.

Příčemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Vážení,

v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vám zasíláme tímto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č.1:

Po poskytnutí dodatečných informací č. 5 spolu s novými opravenými soupisy prací, se po otevření soupisu prací „Výkaz výměr ZI Kanalizace“ objeví chybové hlášení „V sešitě je minimálně jeden cyklický odkaz, ve kterém vzorec přímo nebo nepřímě odkazuje na svoji vlastní buňku. Kvůli tomu by se vám nemuseli vzorce správně vypočítat. Zkuste buď tyto odkazy odebrat nebo změnit, nebo přesunout vzorce do jiných buněk.“, zároveň se nepočítá celková cena u položky č. 43 „Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických - v otevřeném výkopu na vzdálenost do 15 m“ neboť v buňce „N66“ chybí vzorec. Dále se v buňce „N68“, kde by se měla sčítat celková cena za „Vedené trubní, dálková a přípojná součet“ nezobrazuje celková cena. A buňka „N13“, která by se měla odkazovat na buňku „N68“ se odkazuje na buňku „N70“, která nepatří k žádným cenám.

Žádáme zadavatele o opravení vzorců.

Žádost č.2:

V soupisu prací „Výkaz výměr ZI Vodovod“ se po otevření objeví chybové hlášení „V sešitě je minimálně jeden cyklický odkaz, ve kterém vzorec přímo nebo nepřímě odkazuje na svoji vlastní buňku. Kvůli tomu by se vám nemuseli vzorce správně vypočítat. Zkuste buď tyto odkazy odebrat nebo změnit, nebo přesunout vzorce do jiných buněk.“ Zároveň je zde stejná chyba jako u soupisu prací „Výkaz výměr ZI Kanalizace“, tudíž se nezapočítává celková cena v buňce „N79“, která by měla kalkulovat celkovou cenu za část „Vedené trubní, dálková a přípojná součet“. Dále se buňka „N14“, která by se měla odkazovat na buňku „N79“, odkazuje na buňku „N81“, ve které žádný vzorec není.

Žádáme zadavatele o opravení vzorců.

Žádost č.3:

V soupisu prací „02-25V_SO05“ se do celkové ceny nezapočítává položka č. 1 „Trubka ohebná PVC 25mm, 450N“.

Žádáme zadavatele o opravení vzorce.

ODPOVĚĎ:

Výše uvedené skutečnosti, respektive nezapočítávání určitých položek do celkové ceny bylo způsobeno administrativní chybou při zpracování položkového rozpočtu.

Z tohoto důvodu zadavatel uveřejňuje aktualizovanou **Přílohu 5 Položkový rozpočet 06.05.2025**, kterou jsou dodavatelé povinni při zpracování svých nabídek použít.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek v elektronické podobě, a to následovně:

KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 16. 05. 2025, 14:00 HOD

TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 16. 05. 2025, 14:00 HOD

Příloha:

Přílohu 5 Položkový rozpočet 06.05.2025

.....
Ing. Martin Čada
Energetická agentura Vysočiny